

Số: 1526 /BVUB-HĐMS
V/v yêu cầu báo giá

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm: Sửa chữa thiết bị điều hòa cục bộ cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Trần Thị Thuỳ Linh
 - Số điện thoại liên hệ: 0977.116.394
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá Sửa chữa thiết bị điều hòa cục bộ cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2025
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 28/10/2025 đến trước 17 giờ 00 ngày 07/11/2025.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: phụ lục kèm theo
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
(Đơn vị có thể đến khảo sát trước khi báo giá)
- Thời gian dự kiến: 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.

5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng



DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 1526/BVUB-HĐMS ngày 28/10/2025))

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thay thế Lốc dàn nóng điều hòa Midea 18.000 BTU - Model: MSMA1-18CRN1	Cái	1	
2	Thay thế tụ Lốc dàn nóng điều hòa	Cái	1	
3	Nitơ thổi dàn	Bình	1	
4	Gas hàn, que hàn	Bộ	1	
5	Gas nạp bổ sung cho điều hòa R410A	Kg	1	
6	Hút chân không , nạp gas	Lô	1	Nhân công
7	Thay thế bơm nước ngưng của dàn lạnh ĐH âm trần cassette	Cái	2	
8	Thay thế cảm biến mặt lạnh	Cái	1	

